

Nomor Dokumen	Judul	Halaman	Revisi
SOP/QHSE/020.00	Operator Loading & Unloading	Page 2 of 3	00

1. TUJUAN

1. Agar Operator unloading tahu lebih banyak tentang kemungkinan terkena celaka ketika bekerja di area gudang.
2. Agar Operator unloading juga tahu cara kerja aman yang diperbolehkan ataupun dilarang sesuai ketentuan PT. KENCANA PESAKA ABADI
3. Agar Operator unloading tahu tahapan kerja yang aman sebelum bekerja setiap harinya.

2. RUANG LINGKUP

1. Operator unloading bekerja di area loading sekitar area depan WH.
2. Operator unloading juga harus terbiasa melalui tahapan sebelum bekerja, saat bekerja dan sesudah bekerja.
3. Hanya operator unloading yang hanya diperbolehkan unloading.

3. PENANGGUNG JAWAB

1. Forklift Operator
2. WH Man
3. Driver
4. WH Spv
5. Traffic Spv
6. SHE Officer
7. WH Manager
8. Operation Manager

4. UMUM

Seperti Loading dalam unloading juga perlu ekstra hati-hati, karena menurunkan barang dari kendaraan juga penuh resiko.

5. SEBELUM BEKERJA

Ketika menurunkan barang dari kendaraan, ada beberapa hal yang perlu di siapkan dan di perhatikan agar terhindar dari kecelakaan.

1. Pastikan kendaraan/ Truk sudah di parkir dengan aman dan stabil.
2. Ganjel ban kendaraan/ truk dengan blocking wheel.
3. Siapkan peralatan, termasuk Forklift.
4. Cek dokumen agar tidak ada kesalahan dalam menurunkan barang.
5. Buka pintu bagasi kendaraan/ truk dengan perlahan, satu persatu secara hati-hati.
6. Siapkan peralatan untuk menurunkan barang seperti, tali besar penarik, lengan penghubung garpu forklift dengan palet, Forklift, hand pallet.
7. Siapkan satu operator di atas bagasi kendaraan/ Truk untuk memastikan posisi barang saat di turunkan dalam posisi yang aman.

Nomor Dokumen	Judul	Halaman	Revisi
SOP/QHSE/020.00	Operator Loading & Unloading	Page 3 of 3	00

6. SAAT BEKERJA

Sangat berguna jika saat bekerja anda memperhatikan hal berikut ini, agar keselamatan dapat tetap terjaga.

1. Gunakan peralatan secukupnya, seperti tali besar kuat, lengan penghubung garpu forklift dengan pallet.
2. Saat menggunakan forklift, pastikan posisi garpu dan batas atas barang dalam posisi yang aman.
3. Jika ada operator di atas kendaraan/ Truk. Pastikan dia dapat menuntun garpu forklift untuk mencapai posisi aman sebelum barang di turunkan.
4. Operator WH harus cepat menyusun barang dengan cepat dan aman agar barang tidak menumpuk di luar WH.
5. Khusus untuk produk yang mengandung B3 operator forklift diwajibkan memakai perlengkapan APD seperti kaca mata, masker dan sarung tangan.

7. SESUDAH BEKERJA

1. Pastikan Forklift sudah parkir di tempat yang aman.
2. Peralatan lain sudah di simpan kembali di tempatnya.
3. Yakinkan barang sudah tersusun rapi dan aman dalam area gudang/ dalam truck
4. Barang sudah sesuai dengan dokumen.
5. Kendaraan/ Truk dapat meninggalkan area WH dengan aman.

8. LAPORAN KECELAKAAN KERJA

Jika terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja maka supervisor bersangkutan wajib mengisi form kecelakaan dan langsung di laporkan, disertai tembusan ke SHE Dept, WH Manager, dan Operation Manager.